



FILMAT S

PEINTURE DE PROTECTION NOIRE MATE HAUTE TEMPÉRATURE S = GAZ PROPULSEUR ININFLAMMABLE (Aérosol)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

État : liquide

Densité : inférieure à 1

Odeur : solvantée

Couleur : noire mate

pH : sans

Point éclair : inférieure à 21°C



PROPRIÉTÉS

Il s'agit d'une peinture noire spécialement adaptée à la mise en peinture et protection anticorrosion des cheminées, conduites et autres échappements soumis à de très fortes températures.

Avantages : allie une tenue remarquable aux températures élevées et une excellente tenue anti-corrosion même en ambiance humide. Sa présentation en aérosol lui permet de ne pas avoir recours à du matériel d'application, supprimant ainsi de longues et fastidieuses opérations de nettoyage. L'aspect mat rendu aux surfaces traitées ne nécessite pas de couche de finition.

Domaines d'utilisation : est conseillé pour la mise en peinture de toutes pièces acier soumises à de hautes températures et convient donc à de multiples corps de métiers : **Automobile, engins TP** : protection des pots d'échappement, collecteurs, etc... **Chauffagistes** : chaudières, tuyaux de poêles, conduites de vapeur ou eau chaude. **Industries** : protection de cuves, tôles, conduites, installations soumise à de fortes températures, etc...

Plage de températures : de -20°C à +600°C. **Séchage** : hors poussière : 5 minutes. Complet : 24 heures à température ambiante, 30 minutes à 180°C. **Épaisseur à déposer** : 30 à 40 microns.

Utilisation de FILMAT S suivant le tableau indiqué ci-dessous

APPLICATION	DILUTION	MODE D'EMPLOI
Protection haute température.	Prêt à l'emploi.	Agiter l'aérosol de FILMAT S jusqu'à entendre très nettement la bille. Continuer l'agitation durant 1 minute. Appliquer directement FILMAT S sur les pièces métalliques propres, sèches et dépoussiérées à une distance de 20-30 cm en couches croisées pour éviter les éventuelles coulures. Pour une accroche de meilleure qualité, pratiquer un sablage préalable, surtout si les pièces sont oxydées. Après usage, purger la valve tête en bas jusqu'à sortie du gaz.

Recommandations : à protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Utiliser des gants pour l'application. Conserver **FILMAT S** à l'abri de toute source d'ignition, en local aéré.

D.A.C.D. ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. D.A.C.D. n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.